


スーパートレースIIの接続方法


○直列接続の場合

- ・施工要領書を参考に、ヒーターにリード線を取り付けます。
- ・ヒーターに取り付けたリード線の反対側に、連結したいヒーターを同様にして取り付けます。



○並列接続の場合

- ・各ヒーターのリード線を1本ずつ、圧着端子で接続します。



○ご注意事項

- ※ヒーターに極性はありません。
- ※どちらの接続方法の場合でも、接続された全てのヒーターに電源電圧と同じ電圧が印加されます。
例えば、200Vの電源に3本のヒーターを直列接続した場合でも、3本のヒーターそれぞれに200Vが印加されます。
- ※ショートの原因となりますので、同じヒーターのリード線同士を接続しないよう、ご注意ください。